

โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ภาพแก้ไขประตูด้านซ้าย



ภาพแก้ไขด้านขวา



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ภาพแก้ไขประตูด้านใน



ภาพแก้ไขประตูด้านล่าง



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ภาพแก้ไขประตูด้านบนด้านนอก



ภาพแก้ไขประตูด้านล่างด้านนอก



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไข ปูกระเบื้องเพิ่มขึ้นเป็น ๒ เมตร



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไข ปูกระเบื้อง ลบมุมห้องด้วยกระเบื้อง



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขประตูที่บดทาสีกันน้ำ



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไขมีท่อ ๑ แถว



ภาพแก้ไขเพิ่มท่อน้ำทิ้งเป็น ๒ แถว



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข ไม่มีที่ล้างมือ



ภาพแก้ไข เพิ่มที่ล้างมือ



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ภาพแก้ไข บ่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือ



ภาพแก้ไข บ่อน้ำทิ้งจากอ่างล้างมือ




โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไข ตัดกระเบื้องปิดช่องว่างระหว่างหลังคา



โรงฆ่าสัตว์ปีก(ไก่เนื้อ)

๑๗๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ภาพแก้ไข ทำท่อระบายจากห้องสุขา
และทำอ่างล้างมือ



ภาพแก้ไข ทำท่อระบายจากห้องสุขา

