


ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขบุตาข่ายประตูห้องสเปรย์



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขตาข่ายรั้วฟาร์ม



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขที่ล้อมหลุมฝังซากให้มิดชิดทุกด้าน



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขเตาเผาขยะ



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขรางระบายน้ำออกจากโรงเรือน



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขเสริมแนวหลักยึดตาข่ายล้อมคอก



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไขปิดช่องระหว่างสื่อกับห้องสเปรย์



ฟาร์มวิโรจน์

๔๐/๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จ.นครราชสีมา

ก่อนแก้ไข



ภาพแก้ไข ล้อมตาข่ายกันนกทำรั้ว

